



STIP Conkinect



low position

Conkinect, the torch of the future

Over the last years making glass beads has developed into a real trend. In order to withstand this trend, a new torch was developed.

Conkinect, der Brenner der Zukunft

Die Herstellung von Glasperlen hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Trend entwickelt. Um diesem Trend zu entsprechen wurde ein neuer Brenner entwickelt.

middle position

The Conkinect

The ideal solution for making glass beads with outstanding quality of colors. The Conkinect combines the excellent characteristics of a bright soft

Der Conkinect

Die ideale Lösung um Glasperlen von hervorragender farblicher Qualität effizient anzufertigen. Der Conkinect verbindet die hervorragenden Eigenschaften einer

high position

flame with the economic use of Propane. No annoying refills, no oxygen bottles. The adjustable positioning of the torch insures the best individual ergonomic posture during work. Perfect design for optimal use.

klaren weichen Flamme mit dem sparsamen Verbrauch des Propan-gases. Keine lästigen Kartuschen, keine Sauerstoffflasche. Die verstellbare Positionierung des Brenners ermöglicht eine optimale individuelle Arbeitshaltung.

just Propane!

ready to use

The Conkinect is a professional gasburning torch. The user needs to have expertise in the use of gas equipment!

Perfektes Design verbunden mit optimaler Nutzung.

Der Conkinect ist ein professioneller Gasbrenner. Er darf nur von qualifizierten Personen in betrieb genommen werden.

Einfach Propan!

specifications

Conkinect lever adjustable torch

dimensions 235 x 77 mm (l x w)
80 - 355 mm (height)

weight 990 gram

material brass and
anodized aluminium

gas propane
(US: propylene/mapp)

pressure 2,5 - 4 bar

connection 3/8" left hand BSP

fastening 2 x Ø 5 mm
screws / bolts or clamp



productno stip040201

optional working surface (black steel)
380 mm x 630 mm
(productno: stip040202)

registrationno 4.415636.1 ®



optional: productno: stip040202



set up instructions

- Fix the Conkinect to your table,
- Always use a regulator on the tank (2,5 – 4 bar is needed),
- Attach hose; use 2 wrenches,
- Test connections with soapy water (never use a flame).

- Befestige den Conkinect am Tisch,
- Benutze immer einen Druckminderer (mindestens 2,5-4 bar),
- Für den Schlauchanschluss immer zwei Schlüssel verwenden,
- Überprüfe die Dichtungen mit Hilfe von Seifenwasser (Keine Flamme).

use instructions

- For best viewing of the flame, use a dark background,
- Organize materials and tools left and right of the torch, whichever way is best for you,
- Make sure the pressure is min 2.5 bar,

- Ein schwarzer Hintergrund gibt eine bessere Sicht auf die Flamme,
- Organisiere Materialien und Werkzeuge links und rechts vom Brenner,
- Optimale Arbeitsposition mit Hilfe der Stellhebel einstellen,
- Mindestens 2.5 bar einstellen,

- Customize the Conkinect with the upper and lower levers,
- Use matches or a spark lighter to light the torch,
- Using a higher pressure (max. 4 bar) you can lower the flame easily with the torch valve,

- Zum Anzünden Streichholz oder Gasanzünder benutzen (Feuerzeug vom Tisch entfernen),
- Bei Inbetriebnahme mit einem höheren Druck (max 4 bar) kann das Ventil am Brenner zurückgedreht werden,

safety instructions

- Best colors are obtained when working 2.5cm in front of the blue central part of the flame,
- After work: Drain the hose (fuel tank valve closed; torch valve open).

- Ein optimales Farbergebnis erreicht man, wenn man das Glas ans Ende der inneren blauen Flamme hält,
- Nach Gebrauch den Druck aus dem Schlauch ablassen (Ventil Gasflasche verschließen / Ventil am Brenner öffnen).

- Work in a well ventilated area,
- Read cautions and instructions on individual fuel containers,
- Wear appropriate eye protection; non-flammable clothing (no loose sleeves) and tie up long hair,
- Keep a fire extinguisher in reach,

- Benutzung in gut gelüfteten Räumen,
- Trage eine geeignete Brille; keine weiten Ärmeln und offenes Haar,
- Feuerlöscher in Reichweite stellen,
- Überprüfe die Dichtungen mit Hilfe von Seifenwasser,
- Nach der Arbeit Restgas aus dem

- Test connections with soapy water,
- After work: Drain hose (fuel tank valve closed; torch valve open),
- Check all connections periodically to insure against loosening and material erosion.

- Schlauch entweichen lassen,
- Kontrolliere regelmässig alle Anschlüsse auf Dichtigkeit und Verschleiff,
- Beachte die Warnhinweise auf den Propangasflaschen.